



Implantation suivant A
 Implantation according to A
 Ansicht nach A



Déport entre face B.E. et B.I. : + ou - 0.5 mm

Denture - Gear - Verzahnung		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061				Masse estimée 14 kg Gewicht ca 14 lbs Estimated weight		N° 03-0217-00		
Module Modul	Angle de pression Pressure angle	X	B.E. 16 O.R. A.R.	Trous de fixation Mounting holes	Ø 14	equid. equis.	Des. BC	Cette couronne brevetée DUO-ROL-X est notre propriété. Ce plan ne peut être communiqué ni retansmis à des tiers sans l'autorisation écrite de ROLLIX-DEFONTAINE	Indice C	
Diametral pitch	Eingriffswinkel		B.I. 16-1 I.R. I.R.	Trous de fixation Mounting holes	M12	equid. equis.				
Nbre de dents Nr. of teeth - Zahnezahl	Troncature Truncature - Kopfkürzung	G	B.E. 2 O.R. A.R.	Trous de graisseurs Grease holes	M 10 x 1.00	equid. equis.	Date. 11/07/1975	Information confidential proprietary of ROLLIX-DEFONTAINE. Any person excepted is required to accept same information in confidence and agrees to make no disclosures or use thereof except as authorized by ROLLIX - DEFONTAINE	 GROUPÉ DEFONTAINE	
Diamètre primitif Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser			B.I. I.R. I.R.	Trous de graisseurs Grease holes			equid. equis.			Ver. J.P.S.
Déport 2 X m Add. mod. 2 X m - Profilverschiebung 2 X m		B	Position approximative du bouchon et du raccord de trempé Filler plug and hardening connection of raceway			C 20/02/1998	Changer type étanchéité	DCH	Diese patentierte drehverbindung DUO-ROL-X ist unser Eigentum. Diese zeichnung darf nicht ohne schriftliche genehmigung von ROLLIX-DEFONTAINE weitergegeben werden.	Siège social : 3 rue Louis Renault B.P. 329 - 44803 ST HERBLAIN CEDEX Tel. 02.40.67.89.89 Télécopie 02.40.67.89.03
Cote sur dents Measurement on teeth			R	ca Stopfen - und heerteschlupf - position			B 07/07/1992	Dia. intérieur était 147		
Zahnmessweite bei Zähnen						A 05/11/1985	Ancien No était 03-0402-0-02	JPS		
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis						0203/01/1980	Dia. intérieur était 145	BC	Date. 05/11/85	
Non trempée No hardened Ungehartet	Trempée Hardened Gehartet					0126/09/1979	Changer dispositif d'étanchéité	JPS	Ech. 1	
						Ind	Date	Nature - Change - Art	Visa	